Kokius failus pateikti?

Pasirinkite formatą pagal naudojamą įrangą ir programinę įrangą.

RULONINĖ PJAUSTYKLĖ (PLOTTER)

Vektorinis PDF

2 AŠIŲ PUTPLASČIO (EPS, XPS) PJOVIMO STAKLĖS

- Vektorinis PDF – dirbant su Adobe Illustrator, Corel ir pan.
- DXF – dirbant su CAD/CAM programomis (AutoCAD, Fusion 360, SketchUp, Rhino, SolidWorks ir pan.)

2 AŠIŲ CO_2 LAZERINIO PJOVIMO IR GRAVIRAVIMO STAKLĖS

- Vektorinis PDF
- PNG – graviruojamam tekstui, grafikai ar kitiems sudėtingiems elementams
- DXF – dirbant su CAD/CAM programomis

CNC FREZAVIMO STAKLĖS

- DXF – CAD/CAM programoms, kai nereikia įgilinimo ar panašių operacijų
- STEP – CAD/CAM programoms
- STL – 3D programoms
- Vektorinis PDF – Adobe Illustrator, Corel ir panašioms programoms

3D SPAUSDINIMAS – FFF IR SLA

- STEP – dirbant su CAD/CAM programomis
- STL – dirbant su 3D programomis

Pastaba. Formatai yra rekomendaciniai, o ne galutiniai ar absoliutūs. Tinkamas formatas parenkamas atsižvelgiant į studento gebėjimus, naudojamą programinę įrangą, dėstytojo reikalavimus, konkrečią užduotį ir įrenginio galimybes. Prieš siunčiant failą, kilus abejonių, pasitarkite su mokymo meistru.

Kontaktai

Domas Tvarijonas | +370 622 39781
domas.tvarijonas@vda.lt

Darbo failų siuntimas
maketavimo.lab.kf@vda.lt